

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

作業年月日	2020 年 10 月 30 日		作業時間：	Hr
顧客名	岡本歯科医院 様		TEL：	
所在地			ご担当	様
販売店			ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

装置情報	製造番号： 14060081	運転回数： 5486	タッチパネルVer.	CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
、エラー3 水漏れ				
原因				
、センサーボックスからの水漏れ				
、C箱からの水漏れ				
処置、作業内容				
、センサーボックス部品交換				
、C箱 増設締め				
特記事項				

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	センサーボックス		/		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒729-0104 広島県福山市松永町352-13

医療法人社団 秀信会

岡本歯科医院

ご署名 院長 岡本 信

電話 084-941-7777 責任技術者 7 作業者

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030