

D 作業報告書

お客様 ひびふみデジタルクリニック様	ご承認
住所 長崎県西彼杵郡長与町高田郷951	
TEL 095-814-5700	営業 206回
機種 IC Washer	製造 100046
完了 ☒	継続 ☐
有料 ☐	無料 ☐
製番 100046	担当者 様

ご依頼内容・現象
 エア-No.9 仕上剤 流量検知が
 発生した (それから仕上剤使用せず)

原因
 仕上剤用 流量計のカウント不良に
 より、流量を計測できていなかったため

処置
 ・マニュアル出力にて 流量チェック→NG
 ・流量計交換後、洗剤・仕上剤
 流量チェック。→OK。
 ・マニュアル出力にて 水漏れ、流量、
 温度上昇、動作チェック→OK。

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 作動異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 総括 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	図の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・エラー
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 故障あり ☐ 劣化あり
	初回

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5

作業日 2016年11月8日

保守 状態	1. 点検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検	7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検 11. 点検 12. 点検	13. 点検 14. 点検 15. 点検 16. 点検 17. 点検 18. 点検	19. 点検 20. 点検 21. 点検 22. 点検 23. 点検 24. 点検	25. 点検 26. 点検 27. 点検 28. 点検 29. 点検 30. 点検	31. 点検 32. 点検 33. 点検 34. 点検 35. 点検 36. 点検	37. 点検 38. 点検 39. 点検 40. 点検 41. 点検 42. 点検	43. 点検 44. 点検 45. 点検 46. 点検 47. 点検 48. 点検	49. 点検 50. 点検 51. 点検 52. 点検 53. 点検 54. 点検	55. 点検 56. 点検 57. 点検 58. 点検 59. 点検 60. 点検
----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(24時間制で記入)
 受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了等 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	流量計 (交換品)	1		

1	基本・搬付・点検・性検 (見積書)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 7,500 円	11,250
3	派遣料 往復 470km× 1 名× 700 円	4,700
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6	(小島町〜川平) 高速料金 (往復)	9,980

サイン 北九州 TEL 093-224 5500	実 施 者 久田	部署長 曾我部	入力 小林	校印 佐藤	納品書 久保
--------------------------------	-------------------	------------	----------	----------	-----------

特記事項
 請込: IHIバウ
 安田様

①管理No.	776226
②作業E	20160108
③Jコード	0958145700
④⑤機種コード	11-09
⑥製造No.	100046
⑦保守・サービス形態 作業区分	9-2-50
⑧故障コード	32-399-
⑨実施SC	66
⑩技術者	37
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	- - - 2

料 金 内 訳
⑬A 部品代
⑭B 技術料等
⑮
⑯ 税合計金額
62,230
⑰ 消費税
4,978
⑱ ご請求金額 円
67,208
⑲ 納品書
8081

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合わせは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→管理→請求

2016 01/11 17:54 FAX 093 284 5501 157-7-4 人時 福岡 000001/0000