

C 作業報告書

依頼者 博多こおり歯科	様	ご承認印
住所 福岡市博多区博多駅前3-22-1-2F		
TEL 092-409-9974	番	
機種名 エコー・フェイスインテグラー	メーカー モリタ(IHIAグリテック)	
型式 IC Washer	(号機)	
完了	継続	有料
無料	修理回数 3978	回

ご依頼内容・現象

扉左下および上面より水漏れ発生

(ご依頼者 機)

原因

扉の歪みまたは槽当たり面(パッキン部)が考えられます。(ドアエアーは改善せず...)

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

扉部、ドアパッキン、槽パッキン当たり面、下部コンシット、ドア締付部、馬車動部、ドアロック部
チェック・作動テスト。マニュアル出力動作にて水漏れ・昇温テスト実施。

お客様への伝言

作業日 20 20 年 12 月 03 日

保守 契約	2 点検 箇所	3 性能 点検	4 点検 箇所	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス 形態	1 保守 契約	2 点検 箇所	3 性能 点検	4 点検 箇所	5 点検	特 注
作業 区分	00 部品 交換	10 組立 調整	20 点検 箇所	30 性能 点検	40 点検 箇所	50 点検 箇所
	70 PR	72 取 扱 説明	73 改 造	74 部 品 組 入	75 下 見	77 FC
	80 ア フ ター	90 そ の 他				

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単 価 金 額

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)	
2	技術料	3 H × 名 × 円	時間外 33,000
3	派遣料	130km × 1名 × 100 円	13,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	高圧料金、馬車代		5,000

サ ー ビ ス ・ エ キ ャ ー	北九州 TEL 092-491-5218	実 施 者 久岡
---	-------------------------	-------------------

責任技術者	検印	入力	部品書

取扱業者 (請求先)

IHIAグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 829303

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

北川SC 長井SC つくしSC
山田SC 金沢SC 山田SC
山田SC 山田SC 山田SC
山田SC 山田SC 山田SC

山田SC 山田SC 山田SC
山田SC 山田SC 山田SC
山田SC 山田SC 山田SC

洗浄・滅菌装置委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0019 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑩ A

部品代

⑪ B

技術料等

54,000

⑫

⑬

見積合算金額

54,000

消費税

5,400

ご請求金額 ¥

59,400

納 品 書 No.