

点検・修理報告書

管理 No. 20190131

発行日: 2019年 1月 31日

IC Washer	
作業年月日	2019 年 1 月 31 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	いなみ矯正歯科 殿 TEL:
所在地	京都府宇治市広野町東裏62-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100165	運転回数:	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① エラー1 漏洩検知			
原因			
① 乾燥ライン樹脂継手亀裂により水漏れ			
処置、作業内容			
① 樹脂継手を交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂継手		4		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 2 月 6 日
いなみ矯正歯科
 院長 居波 徹 印
 ご署名 T011-0031

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

京都府宇治市広野町東裏62-1 作業者
 ☎0774(44)3743

