

点検・修理報告書

管理 No. 20921

発行日: 2021年5月26日

IC Clave	
作業年月日	2021年5月24日 作業時間: 8 Hr
顧客名	矢野歯科医院 様 TEL: 0774-44-7234
所在地	京都府宇治市伊勢田町名木3-1-4 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 8 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100349	運転回数: 2081回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサ異常が発生した。		
原因		
・圧力センサ故障のため、真空引きのときに圧力が低下しないのでエラー12が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・圧力センサを交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年5月27日

ご署名 矢野 隆尚



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	中山
21/05/26	21/05/26	21/05/26