

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 10 月 12 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 10 月 9 日		作業時間： Hr
顧客名	鶴見大学附属病院 障害者歯科	様	TEL： 045-580-8543
所在地	神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 8 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100157	運転回数：913	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー30 圧力センサー故障			
原因			
・圧力センサーの異常（エラー30）			
処置、作業内容			
・圧力センサーの新品交換			
・電子回路基板、温度センサー、シャトルバルブの交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・圧力センサー				
2	・温度センサー				
3	・電子回路基板				
4	・シャトルバルブ				
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 10 月 16 日

ご署名 小澤 正明



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

