

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 北海道医療大学南学部 御中 製造番号 100030

住所 北海道石狩郡当別町金沢 1757

点検日 2018年 9月 27日

点検時間 8:00 ~ 点検者 関口、中村

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☐ U字金具によるシリコンシートの固定 : 既
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2018年 9月 27日

ご署名

三木 一行



本作業にて知りえた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528