

20-06-26;11:26 ; (株)IHIAグリテック

新鋭 仙台(新)

2 / 3

No.M-20-259		御見積書		見積書No.岡-20-129A							
新鋭工業株式会社 仙台支店 御中		修理依頼		2020年6月26日 株式会社 IHIAグリテック 環境プロジェクト部 サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6 TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030							
下記の通りお見積もりいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。											
件名: eZ-100 点検・修理		<table border="1"> <tr> <th>課長</th> <th>審査</th> <th>作成</th> </tr> <tr> <td> 20/06/26 若井</td> <td> 20/06/20 若井</td> <td> 20/06/28 富田</td> </tr> </table>				課長	審査	作成	 20/06/26 若井	 20/06/20 若井	 20/06/28 富田
課長	審査	作成									
 20/06/26 若井	 20/06/20 若井	 20/06/28 富田									
御見積金額		¥68,000									
御支払条件 : 貴社銀行払い		伝票No. : No.09-27566									
納入場所 : 貴社指定場所		受付日 : 2020年6月22日									
見積有効期限 : 発行後3ヶ月		貴社名 : 株式会社 アクトメディカルサービス 様									
		顧客名 : 野の花診療所 様									
		機種名 : eZ-100 / 010660号機 2015年3月製造									
No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額					
1-1	エアーポンプ	くん蒸用	1	個	16,100	16,100					
1-2	定期交換部品		1	式	44,300	44,300					
①計						60,400					
2-1	部品交換工賃		1	H	9,000	9,000					
2-2	内外部点検・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000					
②計						18,000					
3-1	送料		1	式	1,500	1,500					
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500					
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000					
③計						8,000					
①②③計						86,400					
4-1	値引					▲ 1,400					
同梱品: リモコン・電源コード											
定価						85,000					
仕切価格 ×0.80						68,000					
備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。											

発注書	
上記見積もり内容にて発注いたします。 7 月 2 日	
※ 野の花診療所	ご署名 新鋭工業(株)
直送お願い します。	TEL
	印 

July 2, 2020

F A X 連 絡 書

3/2

株式会社IHIアグリテック 御中

富田 様



最速な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社

仙台支店

仙台市若林区六丁の目中町 10-10

tel. 022-288-4660 fax. 022-288-4661

担当：大友

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。
さて、下記の件につきましてご送付いたしますので、よろしくお願いいたします。

敬具

件名 修理完了品直送の件

いつもお世話になっております。

修理札NO. 09-27556 eZ-100 シリアル010660 修理完了品ですが、下記へ直送お取
い致します。

直送先

野の花診療所

〒048-1631 北海道虻田郡真狩村字真狩 17-1

tel:0136-48-3270

宜しく願いいたします。

元払 年 月 日 福山通運

荷物領収原票

お届け先 (0136)48-3270
北海道虻田郡真狩村字真狩17-1
野の花診療所
ご担当者様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
eZ-100
010666号機
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8338-6730

サービスG 富田



30kg

a 7 7 8 3 3 8 6 7 3 0 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください ドライバーの方へ この荷物は送り状兼用(領収原票)です

お届け先 (0136)48-3270
北海道虻田郡真狩村字真狩17-1
野の花診療所
ご担当者様

1-19

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
eZ-100
010666号機
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8338-6730

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 8 6 7 3 0 0 1 a 発店517 No. 8673

1 / 1 個

荷札元払

20年 7月 7日 福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2020年7月6日

株式会社IHIアグリテック

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 様	機 種	e Z - 1 0 0
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	株式会社 アクトメディカルサービス 様	機 番	0 1 0 6 6 6
環 品	1				
		顧 客 名	野の花診療所 様	製造年月日	平成 27 (2015) 年 6 月
		修 理 者	江口・富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	野の花診療所 様	発 送 日	2020 年 7 月 7 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2020年6月22日 修理品管理札No.09-27566)

各部点検修理依頼。

(点検結果・処置)

1. 装置確認しましたところ、お客様はくん蒸を頻繁に使用しているようで
くん蒸用のエアープンプが故障により作動していませんでした。
くん蒸用エアープンプの交換を行いました。
2. 「運転ランプ」が点滅状態でした。定期交換時期を
お知らせするものですので、定期交換部品一式交換しました。

[2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認・・・正常
流量 7.0 L/min オゾン濃度 18 ppm オゾン発生量 16.2 mg/h (規格 15 mg/h)
2. くん蒸運転作動確認・・・正常
流量 23.0 L/min オゾン濃度 260 ppm オゾン発生量 770 mg/h (規格 540 mg/h 以上)
3. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

附属品； リモコン・電源コード

交換部品

承認	附属品； リモコン・電源コード		
環営PJ営業 20/07/03 若井	交換部品		
審査	部品番号	エアープンプ (くん蒸用)	1 個
環営PJ営業 20/07/03 若井		定期交換部品	1 式
作成			
環営PJサービス 20/07/03 富田			