

No. M-19-257	御見積書	岡-19-163A																																																																																																																																																																																						
株式会社IHIトレーディング 御中 下記の通りお見積もりいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。		2019年8月27日 株式会社 IHIアグリテック 環境プロジェクト部サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6 TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030																																																																																																																																																																																						
件名: オゾンくん蒸脱臭装置(OS-22)点検・修理 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">御見積金額</td> <td style="width: 67%; text-align: center;">¥17,290</td> </tr> </table>		御見積金額	¥17,290	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">課長</td> <td style="width: 33%;">審査</td> <td style="width: 33%;">作成</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>	課長	審査	作成																																																																																																																																																																																	
御見積金額	¥17,290																																																																																																																																																																																							
課長	審査	作成																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"> 伝票No. : 受付日 : 2019年8月8日 貴社名 : 貴社名 : ホテルレオパレス札幌 様 機種名 : OS-22 / 010563号機 </td> <td style="width: 60%;"> 2013年9月生産 </td> </tr> </table>			伝票No. : 受付日 : 2019年8月8日 貴社名 : 貴社名 : ホテルレオパレス札幌 様 機種名 : OS-22 / 010563号機	2013年9月生産																																																																																																																																																																																				
伝票No. : 受付日 : 2019年8月8日 貴社名 : 貴社名 : ホテルレオパレス札幌 様 機種名 : OS-22 / 010563号機	2013年9月生産																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>品名</th> <th>摘要</th> <th>個数</th> <th>単位</th> <th>単価</th> <th>見積金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1</td> <td>エアーポンプゴム足</td> <td></td> <td>4</td> <td>個</td> <td>600</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>本体ゴム足</td> <td></td> <td>2</td> <td>個</td> <td>1,750</td> <td>3,500</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">①小計</td> <td>5,900</td> </tr> <tr> <td>2-1</td> <td>部品交換工賃</td> <td></td> <td>0.4</td> <td>H</td> <td>9,000</td> <td>3,600</td> </tr> <tr> <td>2-2</td> <td>オゾン発生量の確認</td> <td></td> <td>0.3</td> <td>H</td> <td>9,000</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td>2-3</td> <td>内外部点検・調整・運転検査・清掃</td> <td></td> <td>0.5</td> <td>H</td> <td>9,000</td> <td>4,500</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">②小計</td> <td>10,800</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>送料</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>3-2</td> <td>作業準備費</td> <td></td> <td>0.5</td> <td>H</td> <td>9,000</td> <td>4,500</td> </tr> <tr> <td>3-3</td> <td>作業報告書作成費</td> <td></td> <td>1</td> <td>式</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">③小計</td> <td>8,000</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">①②③計</td> <td>24,700</td> </tr> <tr> <td colspan="6">同梱品: 電源コード・ハンドル</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="5">定価</td> <td>合計</td> <td>24,700</td> </tr> <tr> <td colspan="5">仕切価格</td> <td>×0.70</td> <td>17,290</td> </tr> </tbody> </table>			No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額	1-1	エアーポンプゴム足		4	個	600	2,400	1-2	本体ゴム足		2	個	1,750	3,500																																											①小計						5,900	2-1	部品交換工賃		0.4	H	9,000	3,600	2-2	オゾン発生量の確認		0.3	H	9,000	2,700	2-3	内外部点検・調整・運転検査・清掃		0.5	H	9,000	4,500															②小計						10,800	3-1	送料		1	式	1,500	1,500	3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500	3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000															③小計						8,000	①②③計						24,700	同梱品: 電源コード・ハンドル							定価					合計	24,700	仕切価格					×0.70	17,290
No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額																																																																																																																																																																																		
1-1	エアーポンプゴム足		4	個	600	2,400																																																																																																																																																																																		
1-2	本体ゴム足		2	個	1,750	3,500																																																																																																																																																																																		
①小計						5,900																																																																																																																																																																																		
2-1	部品交換工賃		0.4	H	9,000	3,600																																																																																																																																																																																		
2-2	オゾン発生量の確認		0.3	H	9,000	2,700																																																																																																																																																																																		
2-3	内外部点検・調整・運転検査・清掃		0.5	H	9,000	4,500																																																																																																																																																																																		
②小計						10,800																																																																																																																																																																																		
3-1	送料		1	式	1,500	1,500																																																																																																																																																																																		
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500																																																																																																																																																																																		
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000																																																																																																																																																																																		
③小計						8,000																																																																																																																																																																																		
①②③計						24,700																																																																																																																																																																																		
同梱品: 電源コード・ハンドル																																																																																																																																																																																								
定価					合計	24,700																																																																																																																																																																																		
仕切価格					×0.70	17,290																																																																																																																																																																																		
備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。																																																																																																																																																																																								

発 注 書 上記見積もり内容にて発注いたします。	2019 8 月 28 日 ご署名  株式会社IHIトレーディング 第一営業部 TEL 03-3213-7636
17290 1750 174	

鈴木 夕佳里

差出人: 水落 淑
送信日時: 2019年8月28日水曜日 14:03
宛先: 鈴木 夕佳里
C C: 富田 雅裕; 関井 健次; 深井 良和
件名: 【注文書送付】ホテルレオパレス札幌 OS-22 修理
添付ファイル: 20190828135650.pdf


IAT 鈴木様

いつもお世話になります。
首題の件、注文書を送付いたします。

お手数ですが、出荷の際には送り状をFAX願います。

納期：最短

<返却先>



富田様
出荷日判明次第ご連絡お願いいたします。

IT 水落

From: 富田 雅裕
Sent: Tuesday, August 27, 2019 1:03 PM
To: 水落 淑
Subject: RE: ホテルレオパレス札幌 OS-22 修理見積書の件

IT
水落様
平素よりお世話になっています

定期交換部品抜きの見積書を送付します。
ちなみに装置受け取り時の定期交換部品の状態の写真添付します
脱臭触媒の状態が芳しくありません。（写真 RIMG8188）
最悪、この状態で客先に装置を返却するようになります。
（多少なり整えるようにはします）
よろしく願います。
IAT 富田

元払 19年 9月 6日 福山通運

荷物領収原票

お届け先 (011)272-0555
北海道札幌市中央区
南2条西8丁目6-1
ホテルレオパレス札幌
豊島様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
OS-22 010653
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8336-5240

サービスG 富田



30kg

a 7 7 8 3 3 6 5 2 4 0 0 1 a 発店 517 1個口
ここからがはがしてくだい

ドライバーの方へこの荷物は送り状兼用(領収原票)です

お届け先 (011)272-0555
北海道札幌市中央区
南2条西8丁目6-1
ホテルレオパレス札幌
豊島様

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
OS-22 010653
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8336-5240

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 6 5 2 4 0 0 1 a 発店517 No. 6524

1

1 個

荷 札 元払

19年 9月 6日 福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年9月6日

株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機種	OS-22
客先 1	代理店	株式会社 ストーク 様	機番	010563
環営メ 1	ユーザー名	ホテルレオパレス札幌 様	製造年月日	平成 25 (2013) 年 9 月
環品 1	修理者	富田	アワメータ	
計 3	返送先	ホテルレオパレス札幌 様	発送日	2019年9月6日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置 (受付日 2019年8月8日)

くん蒸スイッチ交換依頼。

(点検結果・処置)

1. くん蒸スイッチ (部品名称コマンドスイッチ) は固定リングの緩みが原因で位置が変わっていました。スイッチ自体は故障していませんでしたので固定し直しました。
2. エアーポンプのゴム足の切れによる、ポンプ作動時の筐体への共振音が発生していましたので、エアーポンプのゴム足を交換しました。
(ゴム足は共振音防止の為、ポンプを宙に浮かせる役目をしています。)
3. 本体ゴム足左右共に割れがあり、欠損していましたので、交換しました。

[2] 運転検査

1. 空気清浄運転 正常
2. オゾンくん蒸 (脱臭) 運転 正常
3. オゾン発生量の確認 合格
流量 11.0 L/min オゾン濃度 370 ppm オゾン発生量 0.52 g/h
(規格 オゾン発生量 0.4 g/h 以上)
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験 合格

その他

付属品 ; 電源コード (2P プラグ付) ・ハンドル・ハンドル固定ネジ 4 本 (本体に取付け)

交換部品

承認	その他		
若井 19.9.06	付属品 ; 電源コード (2P プラグ付) ・ハンドル・ハンドル固定ネジ 4 本 (本体に取付け)		
審査	交換部品		
若井 19.9.06	部品番号	部品名称	数量
		エアーポンプゴム足	4 個
		本体ゴム足	2 個
作成			
富田 19.9.6			

交 換 部 品

顧客名	ホテルレオパレス札幌 様			作成日	2019年9月6日
機 種	OS-22	機 番	010563	製造日	平成25(2013)年9月

1 スイッチコマンド

修理前の状態

修理後の状態



2 エアーポンプ ゴム足

修理前

修理後



取り外し中に
1本は切れました



3 本体ゴム足

修理前

欠落したゴムアシ



修理後



承認

若
19.9.06
井

審査

若
19.9.06
井

作成

富
19.9.6
田