

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030

NO. 00000

お客様	名称	松木歯科医院 様	製造番号	100143 右側設置	ご確認 中元
	住所 TEL	〒780-0051 高知県高知市愛宕町4-13-4 TEL 088-823-0018	納入日	2016年9月1日	
	モリタ・営業所・担当TEL	株式会社モリタ 大阪本社営業部 中元 様	納入検査 会社・実施者	株式会社IHIシバウラ 太田 深井 富田	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	レ	開閉動作確認	外装・設置	レ	本体の水平確認・基準傾き内
	レ	ドアパッキンズ・汚れ点検		レ	アジャスタフットの緩み・設置状態
	レ	ドアロックユニット作動確認		レ	キズ・汚れ
	レ	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		レ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	レ	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	レ	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	レ	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		レ	入力・出力確認
	レ	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	レ	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	レ	洗剤投入量の確認			
	レ	ローラーポンプの動作確認			
給排水	レ	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他		付属品の確認
		ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			運転説明
				レ	装置内運転時異音・振動
電装系	レ	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	レ	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	レ	行程表示槽内LEDの点灯	設置クリアランス		
	レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	良好		

