

作業報告書

依頼者 オレンシ歯科医院	様	ご承認印
住所 滋賀県湖南市根元町450-1オレンシ湖南階	様	
TEL 0748-71-1182	室名	依頼
機種 型式 BC-17	号機	運転回数 1944 回
完了	継続	有料
無料	製備	1407028
取扱業者名	様	ご担当者

ご依頼内容・現象
フロントドアより水漏れ

原因 **試運転中にドアパッキンの汚損及び硬化のため水漏れも確認**

処置
 ○ドアパッキン交換取付 済
 ○パッキン当り面の清掃
 ○リークテスト実施 OK
 ○BFDテスト実施 OK
 ○各部漏水チェック
 ○給水タンク及び排水タンク内の清掃

最終確認チェック

☐ 漏水	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	購の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 **16** 年 **8** 月 **24** 日

保守形態
 1 保守契約 ☒ 2 性能点検 ☐ 3 点検整備 ☐ 4 点検整備 ☐ 5 点検 ☐ 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態
 1 保守期間 ☐ 2 トイレ ☐ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分 特 非
 管 管 管

作業区分
 00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 点検 ☒ 60 撤去移設 ☐
 70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時制で記入)
 受付時間 ☐ 月 ☐ 日 ☐ 時 ☐ 分
 出発時間 ☐ 月 ☐ 日 ☐ 時 ☐ 分
 到着時間 ☐ 月 ☐ 日 ☐ 時 ☐ 分
 作業完了時刻 ☐ 月 ☐ 日 ☐ 時 ☐ 分

メモ
IHI

特記事項
8月29日 29 枚

①管理 No. **789786**

②作業日 20 **160824**

③Uコード **0748761182**

④⑤機種コード **11-09**

⑥製造 No. **14070128**

⑦保守・サービス形態 作業区分 **9-2-50**

⑧故障コード **60-501-1**

⑨実施 SC **68**

⑩技術者 **24**

⑪同行・応援 ☐ ☐ ☐

⑫原因・処理 **1-9-1-2**

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00100460	ドアパッキン	1		4600

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料	2 H× 1名× 7500円 15,000
3	派遣料	3.5km×2 名× 100円 7000
4	宿泊費	泊× 名× 円
5	諸経費	3,000
6	有料高速代 1460	

サビセンター **京都 S/C** TEL **075-283-6410**

実施者 **渡辺**

部署長 **渡辺** 入力 **小林** 検印 **長川** 納品書 **久保**

料金内訳

⑬ A
 部品代 **4600**

⑭ B
 技術料等 **26460**

⑮

⑯
 税別合計金額 **31060**

⑰
 消費税 **2484**

⑱
 ご請求金額 ¥ **33544**

納品書 No. **4396**