

# D 作業報告書

|                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| お客様<br>梅花 さん 様                                                                                                                           | ご承認印            |
| 住所<br>茨城県水戸市 2-19-3                                                                                                                      | 大田              |
| TEL<br>026-643-4303                                                                                                                      | 室名<br>S館 1F 水戸市 |
| 機種<br>BC-17                                                                                                                              | 号機<br>14070143  |
| 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 有料 <input checked="" type="checkbox"/> 無料 <input type="checkbox"/> 製番 | 14070143        |
| 取扱業者名<br>株 EHIニバウラ 様                                                                                                                     | ご担当者<br>安田 様    |

ご依頼内容・現象  
扉が開かない。

原因  
滅菌パックと蓋部に挟み込み  
扉が開けられず異常になる。

処置  
・扉ロック機構部マクロメーター  
の入りが悪いため調整。  
・扉ロック・ア=ロック確認  
・試運転

最終確認チェック  
☒ 漏れ ☒ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作  
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言  
 隣の機器のコンディション  
 メーカー  
 機種  
☐ 異常なし ☐ 警報・Er  
☐ 漏れあり ☐ 異音あり  
☐ 破損あり ☐ 劣化あり  
 部位  
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 6 月 3 日

保守形態  
 1 保守契約 ☒ 2 点検整備 ☐ 3 点検 ☐ 4 点検 ☐ 5 点検 ☐ 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態  
 1 保守期間 ☒ 2 スト ☐ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分 特 非特  
 管 管

作業区分  
 00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☐ 50 ゴール ☐ 60 撤去移設  
 70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他

(24時制で記入)  
 受付時間 月 日 時 分  
 出発時間 月 日 時 分  
 到着時間 月 日 時 分  
 作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

①管理 No. 782735

②作業日 20 16 06 03

③Uコード 0726436303

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14070143

⑦保守・サービス形態 8-2-50  
作業区分

⑧故障コード 50 - 317 - 2

⑨実施SC 64

⑩技術者 47

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8-8-1-2

| コード | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-----|-----------|----|----|----|
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |
|     |           |    |    |    |

|   |                       |          |       |
|---|-----------------------|----------|-------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検・          | (見積書No.) |       |
| 2 | 技術料 2 H × 1 名 × 7500円 |          | 15000 |
| 3 | 派遣料 名 × 100円 × 9km    |          | 900   |
| 4 | 宿泊費 泊 × 名 × 円         |          |       |
| 5 | 諸経費                   |          | 3000  |
| 6 |                       |          |       |

料金内訳

⑬ A  
部品代 0

⑭ B  
技術料等 18900

⑮

⑯  
税別合計金額 18900

B  
消費税 1512

ご請求金額 ¥ 20412

納品書 No. 1811

サービスセンター  
大 阪  
TEL - -

実施者  
黒 田

部署長 入力 検印 納品書