

D 作業報告書

お得意様	子成 野田クリーニング 様			ご承認	
住所	大阪市			〒	100
TEL	06-6448-5243	室名	6F	依頼	様
機種型式	IC washer		号機	100116	回
完了		継続	有料	無料	製番
取扱業者名		(株)THZサービス		ご担当者	小山 様

ご依頼内容・現象	漏水エアー発生
原因	漏水センサー誤動作の為 (センサーの傾きと想われます)
処置	漏水センサー再取付

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 1 月 16 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 特 特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ユール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1.5 H × 1 名 × 2500 円	11250
3	派遣料	名 × 100 円 × 45 km	4500
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費	+ 馬車代	3400
6		高梁代	2380

サービスセンター	大阪	実施者	黒田
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
黒川	小林	長川	久保

①管理 No. 788867

②作業日 20 17 01 16

③Uコード 0664485243

④⑤機種コード 11 - 99

⑥製造 No. 100116

⑦保守・サービス形態 9-3-50

⑧故障コード 32-306-2

⑨実施SC 64

⑩技術者 47

⑪同行・応援

⑫原因・処理 6-9-1-2

料 / 金 内 訳	
⑬ A	
部品代	0
⑭ B	
技術料等	21510
⑮	
⑯	
税別合計金額	21510
⑰ B	
消費税	1720
ご請求金額 ¥	23230
納品書 No.	8780