





ドアは閉まっている状態ですがリミットSWはOFF状態です

ブルーのラインが正常な位置です

オレンジラインはステイ変形ラインです



画像は別の機械ドアロック機構です正常な状態の物です