

# (D) 作業報告書

|       |              |    |    |      |          |
|-------|--------------|----|----|------|----------|
| 依頼者   | かわさき歯科医院     |    |    | 様    | ご承認印     |
| 住所    | 寶屋川市         |    |    |      |          |
| TEL   | 022-803-2016 | 室名 |    | 依頼   | 様        |
| 機種型式  | BC-17        | 号機 |    | 運転回数 | 回        |
| 売     | 継続           | 有料 | 無料 | 製番   | 13100038 |
| 取扱業者名 | 株)IHIニバウラ    |    | 様  | ご担当者 | 安田 様     |

|            |
|------------|
| ご依頼内容・現象   |
| ・装置入替      |
| 原因         |
| 処置         |
| ・引取修理装置、納品 |
| ・代替装置、引取   |
| ・試運転       |

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最終確認チェック                      | <input type="checkbox"/> 漏れ <input type="checkbox"/> 行程異常 <input type="checkbox"/> 異音・異臭 <input type="checkbox"/> 安全装置動作  |
|                               | <input type="checkbox"/> 絶縁 <input type="checkbox"/> プログラム設定 <input type="checkbox"/> 試運転 <input type="checkbox"/> 最終検査終了 |
| お客様への伝言                       | 隣の機種のコンディション                                                                                                              |
| ・引取・点検・整備報告書                  | メーカー                                                                                                                      |
| あります。                         | 機種                                                                                                                        |
|                               | <input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 警報・Er                                                              |
|                               | <input type="checkbox"/> 漏れあり <input type="checkbox"/> 異音あり                                                               |
|                               | <input type="checkbox"/> 破損あり <input type="checkbox"/> 劣化あり                                                               |
|                               | 部位                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 別紙添付 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし                                                        |

作業日 20 11 年 2 月 25 日

|        |         |          |         |         |         |       |         |
|--------|---------|----------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 保守形態   | 1 保守契約  | 2 点検整備   | 3 点検整備  | 4 点検整備  | 5 点検    | 9 対象外 | (摘要)    |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 スポット   | 3 CM    | 医療機器    |         | 区分    | 時 非時    |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置  | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検 | 50 コール  |
|        | 70 PR   | 72 取扱い説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 IC | 80 アフター |
|        |         |          |         |         |         |       | 90 その他  |

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|   |                           |                     |       |
|---|---------------------------|---------------------|-------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検               | (見積書No. 1111111111) | 2,940 |
| 2 | 技術料 2.5H × 2名 × 100円      | 9800円               | 2,940 |
| 3 | 派遣料 名 × 100円 × 22km × 1.6 | 3,520               | 3,520 |
| 4 | 宿泊費 泊 × 名 × 円             |                     |       |
| 5 | 諸経費 送料                    | 2,000               | 2,000 |
| 6 | 馬車代                       | 800                 | 800   |

|          |    |     |       |
|----------|----|-----|-------|
| サービスセンター | 大阪 | 実施者 | 黒田 玉井 |
| TEL      | -  |     |       |

メモ

特記事項

|            |              |
|------------|--------------|
| ①管理No.     | 788997       |
| ②作業日       | 20 11 月 25 日 |
| ③Uコード      | 0228037016   |
| ④⑤機種コード    | 11 - 09      |
| ⑥製造No.     | 13100038     |
| ⑦保守・サービス形態 | 9-2-10       |
| ⑧故障コード     | 00 - 999 - 9 |
| ⑨実施SC      | 64           |
| ⑩技術者       | 47           |
| ⑪同行・応援     | 71           |
| ⑫原因・処理     | 9-9-1-2      |

料金内訳

|    |        |        |
|----|--------|--------|
| ⑬A | 部品代    | 0      |
| ⑭B | 技術料等   | 35,720 |
| ⑮  |        |        |
| ⑯  | 税別合計金額 | 35,720 |
| B  | 消費税    | 2,857  |

|         |        |
|---------|--------|
| ご請求金額 ¥ | 38,577 |
|---------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| 納品書No. | 10241 |
|--------|-------|