

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 10月 29日

機種/型式	IC C/ave		
作業年月日	2018年 10月 19日		作業時間: Hr
顧客名	く に 歯科クリニック	様	TEL:
所在地	石川県金沢市田上町2-149		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ大塚		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100280	運転回数: 287
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エアー12ポート異常が発生していた。		
原因		
・エアロ7ピン可動不調にエアロ7ピンケーブルが接触していた。		
処置、作業内容		
・エアロ7ピン、ピン先の研磨作業、調整作業(石川五工製)を行った。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 田上 国孝 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業員
石本	石本