

## D 作業報告書

|                                                                                                                                          |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| お得意様<br>ひぐち 藤科クリニック様                                                                                                                     | ご承認印<br>[印]  |          |
| 住所<br>茨木市                                                                                                                                |              |          |
| TEL<br>072-646-8448                                                                                                                      | 室名           | ご依頼<br>様 |
| 機種<br>WD-150                                                                                                                             | 号機           | 運転<br>回数 |
| 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 有料 <input checked="" type="checkbox"/> 無料 <input type="checkbox"/> 製番 | 14080147     |          |
| 取扱業者名<br>株式会社アグリテック様                                                                                                                     | ご担当者<br>小山 様 |          |

ご依頼内容・現象  
槽内に水が残っている。

原因  
排水ホース7°劣化による排水不安

処置  
・排水ホース7°交換  
・排水マニフールド変形箇所交換

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作  
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様への伝言                                                                                          | 隣の機種のコンディション                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                  | メーカー                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  | 機種                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 異常なし <input type="checkbox"/> 警報・Er<br><input type="checkbox"/> 漏れあり <input type="checkbox"/> 異音あり<br><input type="checkbox"/> 破損あり <input type="checkbox"/> 劣化あり |
| <input type="checkbox"/> 別紙添付 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |                                                                                                                                                                                            |

作業日 20 17 年 11 月 22 日

|        |         |         |         |         |         |           |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 保守形態   | 1 保守契約  | 2 性能点検  | 3 点検    | 4 点検    | 5 点検    | 対象 (摘要✓)  |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 6ヶ月   | 3 CM    | 4 医療機器  | 5 区分    | 特 非 特 管 管 |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検     |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 FC     |
|        |         |         |         |         |         | 80 アフター   |
|        |         |         |         |         |         | 90 その他    |

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

| コード       | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額    |
|-----------|-----------|----|----|-------|
| T00203380 | 落着7417-   | 1  |    | 920   |
| T00202510 | 排水ホース7°   | 1  |    | 15100 |
|           |           |    |    |       |
|           |           |    |    |       |
|           |           |    |    |       |
|           |           |    |    |       |
|           |           |    |    |       |
|           |           |    |    |       |
|           |           |    |    |       |

|   |                      |           |       |
|---|----------------------|-----------|-------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検・         | (見積書No. ) |       |
| 2 | 技術料 2.5H× 1名× 2,500円 |           | 18750 |
| 3 | 派遣料 名× 100円× 5km     |           | 500   |
| 4 | 宿泊費 泊× 名× 円          |           |       |
| 5 | 諸経費                  |           | 3000  |
| 6 | 運転車代                 |           | 800   |

|          |    |     |    |
|----------|----|-----|----|
| サービスセンター | 大阪 | 実施者 | 黒田 |
| TEL      | -  |     |    |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 部署長 | 入力  | 検印  | 納品書 |
| [印] | [印] | [印] | [印] |

メモ

特記事項

①管理 No. 784167

②作業日 20 17 年 11 月 22 日

③Uコード 0726468443

④⑤機種コード 11 - 72

⑥製造 No. 14080147

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 99-204-1

⑨実施SC 64

⑩技術者 47

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-2-1-2

料 金 内 訳

|    |         |       |
|----|---------|-------|
| ⑬A | 部品代     | 16020 |
| ⑭B | 技術料等    | 23050 |
| ⑮  |         |       |
| ⑯  |         |       |
| ⑰  | 税別合計金額  | 39070 |
| ⑱  | 消費税     | 3125  |
| ⑲  | ご請求金額 ¥ | 42195 |

納品書 No. 7703