

《不具合対応報告書》

担当者: 川口

【発生日】 2019 年 1 月 21 日

【対応日】 2019 年 1 月 22 日

【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 北谷)

☐ユーザー

☐その他()

【ユーザー名 & 県名】

ほろねろ歯科石橋駅前
クリニック

大阪

IC Washer【機番: 14060075】

IC Clave【機番: 】

【症状】

槽内温度低下

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☒水

☐水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

吸引管のみ

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

槽内洗浄の実施

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】