

《不具合対応報告書》

担当者: _____

【発生日】 2018 年 11 月 26 日

【対応日】 2018 年 11 月 26 日

【連絡元】 ☐モリタ(担当者: _____)

☐ユーザー

☐その他(_____)

【ユーザー名&県名】 すがしま 歯科 兵庫県

IC Washer【機番: _____】

IC Clave【機番: _____】

【症状】

スロー ~~アーム~~ 回転不足

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no. _____)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換(_____)
☐その他(_____)

【給水方法】 ☐水

☒温水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

洗浄槽内 フィルター が 汚れており
フィルターが 目詰まりしている。

【症状】

修理機 返却

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no. _____)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換(_____)
☐その他(_____)

【給水方法】 ☒アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他(_____)

【滅菌バッグ】 ☒ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☒トレー棚

☒網バスケット 両方使う

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】