

《不具合対応報告書》

担当者: フヤマ

【発生日】 2019 年 3 月 23 日

【対応日】 2019 年 3 月 25 日

【連絡元】 ☐モリタ(担当者: 北谷)

☐ユーザー

☐その他()

【ユーザー名&県名】

高松市立 みんやう 病院

IC Washer【機番: 100359】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☒水

☐水&お湯

【ラック種類】☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

3月22日納品 試運転1回 正常終了
3月23日午前2回運転 正常終了
" 午後運転 → エラー発生 → 1回だけエラー解消
→ 再運転の依頼をし、問題なく終了
3月25日 現地確認 → 特に問題がある様子はない。

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

エラーの発生原因は不明。 様子見での使用をお願い