

点検・修理報告書

管理 No. 20190329

発行日: 年 月 日

機種/型式	ICクレーブ		
作業年月日	2019 年 4 月 2 日		作業時間: Hr
顧客名	くまの歯科医院 様	TEL:	
所在地	大阪府堺市中区深井清水 3 3 9 0	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100007	運転回数: 207回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー11 蒸気発生器高温異常			
原因 ・シャトルバルブから漏れ			
処置、作業内容 ・シャトルバルブを交換し、漏れの確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シャトルバルブ		1 個		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒599-8273

堺市中区深井清水町3390

くまの歯科医院

ご署名 TEL 072-277-1881 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富 194,02 田	小 柳