

《不具合対応報告書》

担当者: 川口

【発生日】 2019 年 4 月 12 日

【対応日】 年 月 日

【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 北谷)

☐ユーザー

☐その他()

【ユーザー名&県名】 香川 ひらの歯科

IC Washer【機番: 100042】

IC Clave【機番: 】

【症状】

スプレーアームが回ってない
フィルターの目詰まり

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐水

☒水&お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

設定変更
、洗剤遅延検知 60秒
、加温限度時間 500秒
、すすぎ 1 120秒
、すすぎ 2 } に変更した。

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】