

# 点検・修理報告書

管理 No. 20190223  
発行日: 2019年 2月 21日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019年 2月 13日		作業時間: Hr
顧客名	キックスデンタルオフィス 様	TEL:	
所在地	大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 関西国際空港エアロプラザ3階		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016年 6月 1日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

装置情報	製造番号: 100114	運転回数: 回	運転回数リセット: <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施
------	--------------	---------	--------------------------------------------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

運転中にカラカラ音が鳴る

原因

真空ポンプ劣化

処置、作業内容

真空ポンプ内部の清掃点検

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償		部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 キックスデンタルオフィス 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	小柳