

《不具合対応報告書》

担当者: 江藤

【発生日】 2019年6月18日
 【対応日】 2019年6月18日
 【連絡元】 ☒モリタ(担当者:)
 ☐ユーザー
 ☐その他()
 【ユーザー名&県名】
 松本整形外科医院 / 高知県

IC Washer【機番: 100142】

IC Clave【機番: 】

【症状】

No.4 シャワーヘッド

【対応方法】☒引取り修理(代替機no. 100187)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☒水

☐水 & お湯

【ラック種類】☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ロディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】