

点検・修理報告書

管理 No. QM-061

発行日: 2019年 12月 3日

IC Clave	
作業年月日	2019年12月3日 作業時間: 8 Hr
顧客名	稲田歯科 様 TEL:
所在地	富山県富山市新富町2-2-8 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 大阪 ご担当 様
納入年月日	2017 年 4 月 7 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐


装置情報	製造番号: 100236	運転回数: 3090回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー18滅菌異常発生

原因

・蒸気用安全弁がリークしておりました。



処置、作業内容

・蒸気用安全弁を新品交換しました。

蒸気ヒーター

特記事項

・蒸気ヒーターに白い物質が大量に付着しておりました。このまま使い続けると、ヒーターが断線する可能性があります。念のため新品に交換しておきました。

・アイオニーのフィルターは必ず定期交換してください。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気用安全弁		1		
2	蒸気ヒーター		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年12月3日 富山県富山市新富町2-2-8

医療法人社団 稲田歯科医院

ご署名 理事長 稲田次郎 印 (076)441-2348

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/12/03	'19/12/03	'19/12/03