

⑤ 作業報告書

指 標	西川 歯科医院		様	ご承認印
住所	吹田市			西川
TEL	06-6385-2270	室		
機 種 名	F-771-7"		メーカー	
型式	BC-17 (号機)		製 備	14070136
完了	継続	有料	無料	運送回数

ご依頼内容・現象		定期点検	
原因		(ご依頼者様)	
処置 ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい) ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認 ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい) ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし			

お客様への伝言

作業日 20 年 月 日

保 守 サ ー ビ ス 形 態	1 保守 契約	2 性能 チェック	3 検 査	4 検 査	5 点 検	9 特 外	(摘要✓)	
	1 保守 期間	2 メ ン テ ナ ン ス	3 CM	4 医 療 機 器			特 異	非 特 異
作 業 分 区	00 品 製 成	10 組 立 入 庫	11 現 地 調 査	20 定 期 点 検	30 性 能 点 検	40 点 検	50 コ ル	60 撤 去 移 設
	70 PR	72 取 扱 説 明	73 改 造	74 部 品 調 整	75 下 見	77 FC	80 ア フ ター	90 そ の 他

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ	ー	ド	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
---	---	---	-----------	----	----	----

[illegible]

1	基本・掘付・点検・性検・			(見積書№.	)	
2	技術料	H×	名×	円		
3	派遣料		名×	円		
4	宿泊費	泊×	名×	円		
5	諸経費					
6						

サウスイースセンター	大阪	実施者	黒田
TEL			

責任技術者	検印	入力	納品書

取扱業者（請求先）

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 818391

左記作業をおこないましたので、ご
検取下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

・医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

M エムシーサービス株式会社

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC	長野SC	つくばSC
秋田SC	松本SC	平塚SC
仙台SC	北沢SC	府中SC
群馬SC	北関東SC	首都圏C
新潟SC	神奈川SC	東京SC

神奈川 SC	大阪 SC	福岡 SC
静岡 SC	神戸 SC	長崎 SC
名古屋 SC	岡山 SC	鹿児島 SC
岐阜 SC	広島 SC	
京都 SC	北九州 SC	

・洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用呉レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A

部 品 代

⑭ B

技術料等

15

16

稅別合計金額	
--------	--

消費稅

ご請求金額 ￥

納品書 No.

B 实施者→取扱業者

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業書用
IHアグリテック用

お客様	名称	西川歯科医院	製造番号	14070136	点検実施日	2020年1月27日	承認印	31
	住所	大阪府吹田市千里山西1-40-8	運転回数	518/2763	点検実施者	エムシーサービス(株) 黒田		
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当部署			

計装(安全)

☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認☒ フック取付け状態・動作確認☒ フックパネ・フック蝶番ボルトの取り付け状態☒ ボルト・ナット・ホーローセット増し締め☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ☒ フック検出ユニット動作確認☒ ドアロックユニット動作確認☒ 蓋板のキズ・汚れ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無☒ 減菌温度センサの汚れ☒ 網カゴの破損・汚れ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ☒ 給気弁の動作状態・漏れ☒ 排蒸弁の動作状態・漏れ☒ 真空・乾燥弁の動作状態・漏れ☒ 減菌弁の動作状態・漏れ(3方弁)☒ ドレン弁の動作状態・漏れ(3方弁)☒ ストレーナーの汚れ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損☒ 安全弁(減菌室)の漏れ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ☒ 大気圧検知圧力スイッチの動作状態・漏れ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒ ソケット他溶接割れ・漏れ☒ フランジパッキン漏れ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態☒ 電磁ポンプの動作状態・異音・漏れ☒ 逆支弁の動作状態・漏れ

真空ポンプ

☒ 水漏れ・異常音の確認☒ 真空到達度

給水タンク

☒ 給水タンクの損傷・漏れ☒ 下部給水弁の漏れ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ☒ フロートスイッチの動作状態・汚れ

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ☒ フロートスイッチの動作状態・汚れ

電装系

☒ タッチパネルの動作状態・キズ・汚れ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認☒ 電源スイッチの動作状態☒ 行程表示LEDの点灯☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ☒ 各基板のコネクター緩み確認☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

☒ 本体の水平確認・基準傾き内☒ アジャスタフットの緩み・設置状態☒ キズ・汚れ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒ 運転プログラムの確認☒ 入力・出力確認☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ☒ エアフィルターをつまり・汚れ

性能評価

☒ B&Dテスト実施☒ ケミカルインジケータによる判定☒ リークチェック☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認

含 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030