


点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日： 2019 年 5 月 7 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 5 月 7 日		作業時間： Hr
顧客名	古市歯科 様		TEL：
所在地	香川県高松市多賀町3-12		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー 3 機器内漏水		
原因 ・ 配管Cより水漏れ		
		・バンドの下部に亀裂あり現地で配管Cを交換
処置、作業内容		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管C		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄 年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	