

点検・修理報告書

管理 No. 20191028

発行日: 2019年10月28日

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 10 月 25 日		作業時間: Hr
顧客名	ひらの歯科 様		TEL:
所在地	香川県高松市木太町2063-6		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 大阪本社		ご担当 様
納入年月日	2015 年 11 月 10 日	保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>		
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>		

装置情報	製造番号: 100012	運転回数: 5882
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.11(蒸気発生器高温異常)		
原因		
・蒸気安全弁からの蒸気漏れによりエラー発生致しました。		
処置、作業内容		
・蒸気安全弁部品交換作業致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気安全弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ひらの^{2019年}10³¹月³¹日
 院長 比良野 哲彦
 〒760-0020 高松市木太町2063-6
 TEL 087-812-6480
 FAX 087-812-6480

修理業者

株式会社IHIAグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	三宅
'19/10/28	'19/10/28