

《不具合対応報告書》

担当者: 藤下

【発生日】 2019 年 8 月 26 日
 【対応日】 2019 年 8 月 26 日
 【連絡元】 ☐モリタ (担当者:)
☐ユーザー
☐その他 ()
 【ユーザー名 & 県名】 赤瀬川総合病院 / 愛媛

IC Washer【機番: 100178】

IC Clave【機番: 】

【症状】
 ・I7-2・洗浄槽の水

【対応方法】☒引取り修理 (代替機no. 100866)
☐現地対応
 <対応内容> ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】☐水
☒水 & お湯

【ラック種類】☐標準ラック
☒ハンドピース用ラック
 <メクラ栓の使用> ☐有 ☐無
 <SUSフィルターの洗浄> ☐有 ☐無

【備考】
 ・水流量材不良の可能性有り

【症状】

【対応方法】☐引取り修理 (代替機no.)
☐現地対応
 <対応内容> ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】☐アイオニー使用
☐精製水購入
☐その他 ()

【滅菌バッグ】☐ディスボ
☐リユース

【網の種類】☐トレー棚
☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】