

③ 作業報告書

海 様	西川歯科医院			様	ご承認印	
住所	吹田市千里山町1-40-8			印中		
TEL	06-6385-2270	室 号	2F			
機種名	A-1-7L-7"			イカー	株、H、I、A、7、7、7	
型式	BC-17 (号機)			製番	14070136	
完了	継続	有料	無料	運送回数		

ご依頼内容・現象 定期保守点検		様
原因		
処置 ☒ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい） ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認 ☒ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい） ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし		

お客様への伝言

作業日 20 / 年 月 / 日

保形 サービ 作区	守	1 守約	2 性整備	3 性点検	4 接点整備	5 点検	9 対象外	(摘要✓)	
	態	1 守期間	2 入保	3 CM	4 医療機器			特管	非特管
	態						区分		
業分	00 製品販売	10 納入設置	11 現調整	20 定期点検	30 性能査	40 点検	50 コル	60 撤去設	
	70 PR	72 取扱い	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アター	90 その他	

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

口 一 五	交換部品、機材名称	数量	単 価	金 額
-------	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積番No.	)	20000
2	技術料	H ×	名 ×	円
3	派遣料		名 ×	100円 × 20km
4	宿泊費	泊 ×	名 ×	円
5	諸経費			3000
6	車賃			800

サービスセンター

大阪

TEL

実施者 黒田

取扱業者（請求先）

株式会社IHIAクリティカル

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

桑原 様

管理No. 827669

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC	長野SC	つくばSC
伏見SC	松本SC	千葉SC
仙台SC	金沢SC	埼玉SC
郡山SC	北関東SC	首都圏C
新潟SC	群馬SC	東京SC

神奈川 SC	大阪 SC	福岡 SC
静岡 SC	神戸 SC	長崎 SC
名古屋 SC	岡山 SC	鹿児島 SC
岐阜 SC	広島 SC	
京都 SC	北九州 SC	

・洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A

部品代	4600
-----	------

⑭ B

技術料等	25-100
------	--------

15

⑩

税別合計金額		30	500
--------	--	----	-----

7

消費税	30.50
-----	-------

請求金額 ¥

33557

納品書 No.

C 実施者⇒営業

クラスBオートグループ BC-17点検報告書

名称	西川歯科医院	種	製造番号	点検実施日	承認 印
住所	大阪府枚田市平里山西1-40-8	漫転回数	14070136	2021年2月1日	
納入場所		サービスマン	316 / 3080	点検実施者 エムシーサービス㈱ 黒田 モリタ恒太郎署	
お客様				定期保守点検	

計畫(安全)

☒ 压力计0点指示误差

【下】

✓	フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
✓	開閉ハンドル取付け状態・動作確認
✓	フック取付け状態・動作確認
✓	フックバネ・フック懸垂ギアの取り付け状態
✓	ビス・ナット・ボロー・セメント締め締め
✓	ドアカバーの取り付け状態・割れ
✓	フック検出ユニット動作確認
✓	ドアロックユニット動作確認
✓	基板のキズ・汚れ
✓	開閉ハンドルの損傷確認

✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
✓	減菌温度センサの汚れ
✓	網カゴの破損・汚れ
✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ

系

✓	フツツ樹脂チューブ、緩手の損傷、漏れ
✓	シリコンチューブ、緩手の損傷、漏れ
✓	給気井の作動状態、漏れ
✓	排濁井の作動状態、漏れ
✓	真空、乾燥弁の作動状態、漏れ
✓	蒸留弁の作動状態、漏れ(3万弁)
✓	ドレン弁の作動状態、漏れ(3万弁)
✓	ストレーナーの汚れ
✓	排水、給水タンク水垢・コブコブの漏れ、破損
✓	安全弁(減菌室)の漏れ
✓	安全弁(蒸気発生器)の漏れ
✓	ダンパナーの漏れ、溶接割れ
✓	大気圧検知圧力スイッチの作動状態、漏れ
✓	ラジエターの取り付け状態、漏れ

【附註】

✓	ソケット他溶接部れ、漏れ
✓	フランジパッキン漏れ
✓	ヒーター取り付け不良、漏れ
✓	空焚き防止器、温度センサー取り付け不良
✓	電磁ポンプの作動状態、異音、漏れ
✓	送水弁の作動状態、漏れ

東京ボムズ

✓	水漏れ、異常音の確認
✓	真空到達度
給水タンク	
✓	給水タンクの損傷・漏れ
✓	下部給水弁の漏れ
✓	蓋・取っ手の損傷・割れ
✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ
排水タンク	
✓	タンクの汚れ・漏れ
✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ

陈植庭

☒	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
☒	ディスプレイの色あせ・表示確認
☒	電源スイッチの作動状態
☒	行程表示LEDの点灯
☒	電源コード・プラグのキズ・汚れ
☒	各基盤のコネクター・緩み確認
☒	端子の緩み・コネクターの接続確認
☒	配線の変色・損傷有無 結束状態
☒	圧力センサーの取付け状態・入力確認
☒	ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラ……乾燥)

外装・設置

✓	本体の水平確認・基準傾き内
✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
✓	キズ・汚れ
✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

題詞

✓	運転プログラムの確認
✓	入力・出力確認
✓	試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

✓	ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
✓	エア・フィルターのつまり、汚れ

性能評價

☒	B&Dテスト実施
☒	ゲームカルインジケーターによる判定
☒	リリースチェック

インジケータ貼り付け

運転確認	石
------	---

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

[illegible]

- 85 kPa - 24325

株式会社HIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030