

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 5 月 31 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 5 月 24 日		作業時間： 4 Hr
顧客名	てらさか歯科医院 様		TEL： 0893-59-3511
所在地	愛媛県大洲市長浜甲405-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 2 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070116	運転回数：
------	----------------	-------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー8 循環水圧低下

原因 ・ 循環ポンプの性能低下 → フィンの焼き付きで循環ポンプ破損

処置、作業内容

- ・ハウジングのみ交換しました。
- ・排水フィルター



特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプハウジング		1式		
2	フィルター		1個		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 <u>2. 無償</u>	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 2 日

ご署名 寺坂弘司



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者