


点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

BC-17	
作業年月日	2021 年 6 月 15 日 作業時間： 6 Hr
顧客名	まとは歯科 様 TEL： 06-6336-6480
所在地	大阪府豊中市庄内東町1-7-13 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2014 年 6 月 12 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 13100057	運転回数： 4702
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 3 0 真空異常		
原因		
・給水タンクの汚れ・給水ポンプフィルターごみ詰まり		
・給水タンクキャップ劣化		
・真空ポンプ性能低下		
処置、作業内容		
・真空ポンプ交換・タンクキャップ交換		
・給排水タンク清掃		
特記事項		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タンクキャップ		1		
2	真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 6 月 23 日

ご署名 まとは歯科



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	運検PJサービスG '21/06/16 富田	運検PJサービスG '21/06/15 安田

Ver.3.1