

点検・修理報告書

管理 No. 210317
発行日: 2021/8/3

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2021 年 7 月 28 日		作業時間: Hr
顧客名	はつおか歯科 様	TEL:	
所在地	奈良県磯城郡田原本町秦庄458-7		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 11 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100162	運転回数: 245/1855 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー2 洗浄槽満水			
原因			
フィルター3の変形によるゴミつまり			
フィルター3に綿のようなゴミがつまり、排水の穴を塞いでいました。			
処置、作業内容			
フィルター3の交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	フィルター3		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒636-0343 奈良県磯城郡田原本町秦庄458-7

はつおか歯科

ご署名 初 岡 和 樹

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証 '21/08/03 菊池	品証 '21/08/03 小山	品証 '21/08/03 佐藤
-----------------------	-----------------------	-----------------------