

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2021 年 8 月 31 日		作業時間： Hr
顧客名	コープおおさか病院 様		TEL： 06-6914-1100
所在地	大阪府大阪市鶴見区鶴見 3 - 6 - 2 2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090181	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・扉があかない		
原因		
・ドアレバーの止ねじのゆるみによるドアロックの作動不良		
処置、作業内容		
・レバー増し締め運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

23 年 9 月 17 日

ご署名 歯科医師 結城徳之

修理業者
株式会社 IHI物流産業システム
環境ソリューションBUサービスGr
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者