

点検・修理報告書

管理 No. 210xxx
発行日： 2021年10月22日

IC Clave	
作業年月日	2021年10月8日 作業時間： 8 Hr
顧客名	四天王寺東大門前デンタルクリニック 様 TEL： 048-685-2527
所在地	大阪府大阪市天王寺区勝山1丁目11-15 ご担当 様
販売店	ご担当 山崎 様
納入年月日	2020 年 6 月 4 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100498	運転回数： 373回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー 2 3 蒸気温度センサー異常が発生した。		
2. エラー 2 6 停電異常が発生した。		
原因		
1. バスケットが逆方向にセットされておりました。そのために、バスケットが缶内温度センサーに干渉し、缶内の温度が正しく検出できなかったために、蒸気発生器の温度が上がりすぎてエラー 2 3 が発生したと考えられます。		
2. 蒸気ヒーターの封止材が剥がれかかっており、絶縁不良によりエラー 2 6 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
1. バスケットはガードがついている方が奥になります。ガードにより、温度センサーとバスケットの干渉を防止しています。		
2. 蒸気ヒーターを交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 11 月 / 日

ご署名 澤田 大祐 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 21/10/22 池	小 21/10/22 山	瀬 21/10/22 崎