

## 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

|       |                   |      |            |                    |        |
|-------|-------------------|------|------------|--------------------|--------|
| 点検年月日 | 平成 21 年 12 月 16 日 | 機種名  | ONW-10     | 製造機番               | 000317 |
| 設置場所  | 2F 内視鏡室           |      |            | TEL : 044-299-4781 |        |
| 設置時期  | 平成15年6月2日         | 使用時間 | CNT99:5933 | 御対応者               |        |

| 点検項目       |    |                                     | 点検結果                                     |                                     |    |                          |
|------------|----|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| スイッチ類      |    |                                     |                                          |                                     |    |                          |
| 電源釦        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| フィルタリセット釦  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| 運転/停止釦     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| アルコールモード釦  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| ランプ類       |    |                                     |                                          |                                     |    |                          |
| 操作パネル      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| 蛍光灯        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                       | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| 洗浄動作       |    |                                     |                                          |                                     |    |                          |
| フタロック      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |    |                                     |                                          |                                     |    |                          |
| オゾン水濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度： 0.57 mg/L                            |                                     |    |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.098                                    |                                     |    |                          |
| 酸素発生       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度： 93.1 % 流量： 0.76 L/min 圧力： ~0.175 MPa |                                     |    |                          |
| 水漏れ確認      |    |                                     |                                          |                                     |    |                          |
| 装置外        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |    |                                     |                                          |                                     |    |                          |
| 外装         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                       | <input type="checkbox"/>            |    |                          |
| 内部         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |                          |
| 洗浄コネクタ     | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 調整                                       | <input type="checkbox"/>            | 交換 | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品    |                                        | 数量 | コメント                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フタパッキン  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一枚 | 異常ありませんでした。<br>次回は定期交換をご検討<br>下さい。<br> |
| オゾンセンサー | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | 一個 |                                                                                                                             |
|         | 交換 <input type="checkbox"/>            |    |                                                                                                                             |
|         | 交換 <input type="checkbox"/>            |    |                                                                                                                             |
|         | 交換 <input type="checkbox"/>            |    |                                                                                                                             |

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。