

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 23 年 11 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100123
作業年月日	平成 23 年 11 月 29 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	客上り医院様		TEL:	027-221-7888
所在地	群馬県前橋市南町 2-10-10		担当	様
販売店	株式会社スズケ		担当	住田 様
納入年月日	平成 22 年 9 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ 表示数 630
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

機器作動等問題なし

装置 情報	交換後運転回数:	810	更新(別紙) ☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌:	310	殺菌+7M:	500
	リークチェック:	802	自己洗浄:	1	7M-1単独:	7	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
イン分取用虫媒		☒	1	コネクトホース(本体側)		☐	
排水栓		☒	1	コネクトホース(コネクト側)		☐	
濃度計7M-9		☒	1			☐	
イン濃度計 Assy		☒	1			☐	
インセラー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

1723年 11月 29日

ご署名

住田 様

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

()