

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 1月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100195
作業年月日	平成24年 1月 9日		作業時間: Hr
顧客名	中央村間病院 様		TEL: 046-275-0110
所在地	大和市中央村間4-14-18		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 入水数 534
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

機器作動等問題なし

装置情報	交換後運転回数: 1668 更新(1671)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1764	殺菌+7h: 1469
	リークチェック: 1471 自己洗浄: 386	7hコ-1単独: 14	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解用虫媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

澤口

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

(1400)

責任技術者	作業者