

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お 客 様	みやの杜クリニック			機 種	ONW-10
所 在 地	〒 宇都宮市陽東2-4-5 TEL 028-683-7811			機 番	374
販売店	担当 TEL			納 品 日	
				依 頼 日	
修 理 者	渡 辺	作業時間		作 業 日	2012.1.16
修理依頼・苦情内容					
定期点検時 不具合があった、水ポンプ交換					
不具合原因（故障箇所）と処置内容					
ポンプ 交換、 作業確認 OK.					
交 換 部 品					
部品番号	部品名称			数量	備 考
	水ポンプ			1	
年 月 日 ご署名 <u>渡辺</u> 宇都宮市陽東2丁目4番 みやの杜クリニック 院長 大宮安紀彦					