

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 2 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100198
作業年月日	平成 24 年 2 月 16 日		作業時間:	Hr
顧客名	新小川町 71207 様		TEL:	03-3235-5265
所在地	東京都新宿区 新小川町 6-40		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水温度計動作	正常 ☒ バイ数 477
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.25 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
機器作動時問題なし			

装置 情報	交換後運転回数:	119	更新(リセット)実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	120	殺菌+7L:	0
	リークチェック:	0	自己洗浄:	25	7L単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解前虫媒		☒	1	コネクター兼手(本体側)		☐	
排水栓		☒	1	コネクター兼手(コネクター側)		☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計ASSY		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者