

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-34226

No. 120213

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	東京都練馬区北町2-17-22		機番	000109
環営	ユーザー名	北町病院 様 定期点検契約		納入日	平成15年3月24日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成24年2月2日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成24年2月10日
計	3				

修理依頼・苦情内容

給水電磁弁（SV5）故障

経緯：1月10日 作業前にパネルのネジが損傷しているのを発見し、後日再訪する旨ご説明。
1月26日 定期点検中に新たに給水電磁弁が故障し、工場修理に変更。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）


- ・パネルのネジにつきまして
フロントパネル右側のネジ山が潰れて外れない
状態でしたので、新品のネジに交換しました。

フロントパネルネジ



- ・給水電磁弁故障につきまして
電磁弁の部品でゴム部分の弾性劣化と、内部に
小石が詰まっていたのが不具合の原因でした。
部品交換と内部清掃を実施しました。

ゴム部分



〔2〕修理・点検内容

- ・定期点検作業をした結果、正常であることを確認しました。

オゾン水濃度：0.48～0.54mg/L

酸素発生装置（PSA）

酸素濃度：94.7% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.076～0.143 MPa（AC100V、50Hz）

オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	給水電磁弁ダイヤフラム	2個	無償
	フロントパネルネジ（M4トラス）	1個	無償
	吸着筒、吸湿筒	1式	定期交換部品
	オゾン分解触媒	1個	定期交換部品
	ドレンフィルター	1個	定期交換部品

承認



審査



作成

H24.2.13

中澤