

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 3月 5日

|       |                                          |                                 |                                                       |                                               |  |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                 | 製造番号                                                  | 100143                                        |  |
| 作業年月日 | 平成24年 3月 5日                              |                                 | 作業時間                                                  | Hr                                            |  |
| 顧客名   | 四丁目 71-77 様                              |                                 | TEL                                                   | 03-5827-5678                                  |  |
| 所在地   | 東京都台東区元浅草 4-6-4                          |                                 | 担当                                                    | 様                                             |  |
| 販売店   |                                          |                                 | 担当                                                    | 様                                             |  |
| 納入年月日 | 平成 年 月 日                                 | 保証期間                            | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品                                           |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>   | 年 回目                                                  | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                       |                                               |  |

|                           |                                                                    |           |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                    |           |                                                    |
|                           |                                                                    |           |                                                    |
|                           |                                                                    |           |                                                    |
|                           |                                                                    |           |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                    |           |                                                    |
|                           |                                                                    |           |                                                    |
|                           |                                                                    |           |                                                    |
|                           |                                                                    |           |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                    |           |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 540    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                    |           |                                                    |
| 機器作動等問題あり                 |                                                                    |           |                                                    |
|                           |                                                                    |           |                                                    |

|          |         |    |                                                       |    |         |       |      |
|----------|---------|----|-------------------------------------------------------|----|---------|-------|------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数 | 40 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> （実施）・未実施 | 殺菌 | 40      | 殺菌+7L | 0    |
|          | リークチェック | 0  | 自己洗浄                                                  | 5  | 7Lコイル単独 | 0     | エア単独 |

| 交換部品名称     | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解菌液    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(本体側)   |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓        |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | コネクタ継手(コネクタ側) |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 濃度計フィルター   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン濃度計ASSY |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/> |    |

|                                   |                                                                                       |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| お客様ご確認署名欄                         |                                                                                       | 年 月 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |                                                                                       |       |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |                                                                                       |       |
| ご署名                               |  | 印     |

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷 3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者 | 作業者                                                                                   |
|       |  |