

点検確認書

不具合内容：電源が落ちる

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：品質保証 Gr 中澤一裕

点検年月日	平成24年 1 月 9日	機種名	ONW-10	製造機番	001375
設置場所	栃木県宇都宮市西川田町929-4			TEL	028-659-8666
設置時期	平成19年 6 月 27日	運転回数	313	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアページ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.64 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：92.3 % 流量：0.75L/min 圧力：91~175KPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
平成23年12月交換済み		定期点検結果 異常ありませんでした。
吸着筒	1式	
吸湿筒	1式	
ドレン用フィルタ	1個	
オゾン分解触媒	1個	

電源が落ちる不具合につきまして

絶縁抵抗を測定した結果、2000MΩ以上で問題ありませんでした。

機械動作も特に問題はありませんでしたので様子を見てくださいますようお願いいたします。

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。