

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 7 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100232	
作業年月日	平成 24 年 7 月 20 日		作業時間	1.5	Hr
顧客名	特定医療法人 橘会 小児科病院 様		TEL	049-252-5121	
所在地	埼玉県常陸市西小児科 2-9-5		担当	様	
販売店	株式会社 Xデイト		担当	数嶋 様	
納入年月日	平成 23 年 7 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は発生し、トレージ長 2本が壊れているため交換

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 332
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒ トレージ長 2本交換	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありでした。トレージ長 2本交換

装置 情報	交換後運転回数	132470 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌	6917	殺菌+7L	627
	リークチェック	105	自己洗浄	266	アルコール単独	116
				エア単独	23	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	吸盤		☒	3
オゾン分解薬品		☒	1	トレージ長		☒	2
オゾンセンサ		☒	1			☐	
手拭水栓		☒	1			☐	
脱脂剤		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24 年 7 月 20 日

ご署名 小暮 久恵



修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

