

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 6 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	100227		
作業年月日	平成 24 年 6 月 21 日	作業時間	1.5 Hr		
顧客名	中野医院	TEL	029-922-1219		
所在地	群馬県渋川市渋川 893-33	担当	様		
販売店	Xティエック	担当	様		
納入年月日	平成 23 年 6 月 21 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	TJL
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検ソール記入	☒		
出張 ☒ 引取 ☐	修理 ☐	修理表示貼付	☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は発生しませんでした。

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 362
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常は発生しませんでした。

装置情報	交換後運転回数：3330	更新（リセット）実施・未実施	殺菌：6	殺菌+7L：27
	リークチェック：0	自己洗浄：1	7L単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
オゾンセンサ		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱気バルブ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24 年 6 月 21 日

ご署名

中野正幸



修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

