

修理報告書兼工事完了証明書

株式会社 I H I シンボウ
環境事業部
03-5312-9666

お客様	北條胃腸科外科			機種	ONW-10
所在地	〒 川口市川口 6-9-48 TEL 048-256-7731			機番	1258
販売店	担当 TEL			納品日	
				依頼日	
修理者	渡辺	作業時間		作業日	2010.11.19
修理依頼・苦情内容					
黒いカビのようなものが出てくる 洗浄槽上部の周辺					
不具合原因（故障箇所）と処置内容					
作業内容 洗浄槽周辺（上部）清掃 各所チェック PSA2h 104 酸素濃度 81.0 % → 85.5 % 洗浄回数 400 酸素流量 0.75 l/min → 0.65 l/min 総回数 2886 圧力 121 ~ 228 MPa 定期 / 418.929					
交換部品					
部品番号	部品名称			数量	備考
年 月 日 ご署名 登尾					