

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お 客 様	大谷内科胃腸科			機 種	ONW-10
所 在 地	〒 さいたま市浦和区東仲町 30-20 東仲町ビル 1 F TEL 048-883-1177			機 番	1073
販売店	担当 TEL			納 品 日	
				依 頼 日	
修 理 者	渡 辺	作業時間		作 業 日	2012.2.10

修理依頼・苦情内容

電源が落ちて入らない

不具合原因（故障箇所）と処置内容

電源コードを挿し 漏電ブレーカをリセットしたところ
復旧し 3回ほど試運転をしたが 正常に作動をした
バックパネル・サイドパネルを外し、内部水漏れを確認したが その箇所を発見できず

交 換 部 品

部品番号	部品名称	数量	備 考
	定期交換メンテナンスキット	5	

年 月 日

ご署名