

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成~~25~~²⁴年 3月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100097
作業年月日	平成 24 ²⁵ 年 3月 9日		作業時間:	hr
顧客名	秋田 医院 様		TEL:	03-3733-0555
所在地	東京都文京区西蒲田6-10-8		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ / 年 2回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 32.4
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒ 部品交換実施	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
機器作業時問題なし。濃度計流量バツナリ。7月交換実施。			

装置情報	交換後運転回数: 190	更新 (Ver) 実施 ☒ (未実施)	殺菌: 470	殺菌+7月: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 386	7月単独: 0	エア単独: 437

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		コネクタ継手(本体側)		☐	
排水栓		☐		コネクタ継手(コネクタ側)		☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

秋田 孝美子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者