

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 3月13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100145
作業年月日	平成24年 3月13日		作業時間:	Hr
顧客名	H2O 2427 様		TEL:	03-5759-6789
所在地	東京都品川区西五反田 4-3-1		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 □ 外 □	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 545
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.22 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

機器1台等問題あり。

装置情報	交換後運転回数: 43	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 44	殺菌+7h: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 12	7h-1単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解用吸着剤		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☐	
排水栓		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

年 月 日

張田正光 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者