

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 9 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100424	
作業年月日	平成24年 9 月 5 日		作業時間:	Hr	
顧客名	もりぐちワリニツ7		TEL:	0284-73-0860	
所在地	栃木県足利市福居町506		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成23年 8 月 25 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合は特になし	
不具合原因、作業内容	
保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 55/
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ありを修正した	

装置 情報	交換後運転回数: 113→0 更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 85	殺菌+7L: 28
	リークチェック: 30	自己洗浄: 4	7L単独: 0
			エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解用吸盤		☒	1	吸盤		☒	3
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
排水チューブ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24 年 9 月 5 日

ご署名

発行
印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	豊田